



BCS Cohnen  
Lise Meitner Str. 30 52511 Geilenkirchen

	<b>Auftrags-Nr.</b>	:	
	<b>Kennzeichen</b>	:	
	<b>FIN</b>	:	WDD2042031F456336
	<b>Kilometerstand</b>	:	
	<b>Erstzulassung</b>	:	
<b>Kunden-Nr.</b>	:		
<b>Tel.(privat)</b>	:		
<b>Tel.(geschäftl.)</b>	:		
	<b>Monteur</b>	:	
	<b>Telefon</b>	:	
	<b>Fax</b>	:	

MB 4808, MERCEDES-BENZ,C-Klasse [204] T-Modell, C 250 CDI T-Modell, Diesel, 2.1, 150.0kw, 04/2009 - 12/2014, OM 651.911, 1313 BIJ

**Systemübersicht**

14.09.21 14:29

1. Suchergebnis

14:29

Systemname	Fehleranzahl
Motorsteuerung	6
EKP-Steuerung	0
Lichtsteuerung links	0
Lichtsteuerung rechts	0
ABS/ESP	3
Kombiinstrument	0
Service-Intervall-Anzeige	0
Airbag	0
Getriebesteuerung	0
Wählhebelmodul	0
Klimaautomatik	0
Elektronisches Zündschloss	0
Einparkhilfe	0
Zentralelektronik vorne	1
Zentralelektronik hinten	1
Türsteuergerät VL	0
Türsteuergerät VR	2
Türsteuergerät hi. links	0
Türsteuergerät hi. rechts	0
Lenksäulen-Schaltergruppe	0
Anhängersteuerung	0
Audio	0
Zentrale Bedieneinheit	0
Infodisplay	0
Gateway	0

2. Suchergebnis - Fehlerspeicher

14:30

Diesel CR/EDC CDI D2	6	
P245328	Dieselpartikelfilter-Differenzdrucksensor	Signalfehler
P244A00	Differenzdruck-Partikelfilter	Wert zu niedrig
P245400	Dieselpartikelfilter-Differenzdrucksensor	Kurzschluss nach Masse
P244B85	Differenzdruck-Partikelfilter	Signal zu hoch
P200A07	Ladungsbewegungsklappe	Mechanischer Fehler
P200671	Ladungsbewegungsklappe	Stellgliedfehler
ABS/ESP	3	
600020	Unbekannter Fehlercode	
500120	Unbekannter Fehlercode	
726620	Unbekannter Fehlercode	
ZE vorne 4.0	1	
B237971	Scheibenwischermotor	Komponente blockiert
ZE hinten 4.0	1	
U100800	LIN-Datenbus	Funktionsstörung
Türsteuergerät VR 4.0	2	
99362A	Zentralverriegelungsschalter innen	Signal unplausibel
973D15	Außenspiegel Blinkleuchte	Unterbrechung/Plusschluss

Bemerkungen : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Datum

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift