AZG Autozubehör & Handels GmbH
Kisdorfer Weg 40
24568 Kaltenkirchen
Telefon: +4941918114
Fax: +49419188708
E-Mail: azg-gmbh@t-online.de
Web:

HELLA GUTMANN SOLUTIONS

07.10.2019

Fahrzeug:	Mercedes ML 280 3.0 V6 24V CDI (164)
Motorcode:	642.940
Baujahr:	06-08
Kilometerstand:	
Kennzeichen:	SE M 2306
VIN:	
geprüft:	07.10.2019 16:08:31 / Jens Reimers

Fehlercode / Motor / CDI 4 6-Zyl. CAN OBD

4 Fehler

Fehlercode: P2211
CAN-Bus-Verbindung zu Getriebesteuergerät

►Kommunikation gestört.

Fehlercode: P2648
Abgastemperatursensoren vor + nach Kat.

►Funktion fehlerhaft.

Fehlercode: P2084
Partikelfilterluftmassen-Überwachung

►außerhalb Sollwert

Fehlercode: P2133
Glühkerze Zyl. 1

►Stromkreis fehlerhaft.

AZG Autozubehör & Handels GmbH
Kisdorfer Weg 40
24568 Kaltenkirchen
Telefon: +4941918114
Fax: +49419188708
E-Mail: azg-gmbh@t-online.de
Web:

07.10.2019

Fahrzeug:	Mercedes ML 280 3.0 V6 24V CDI (164)
Motorcode:	642.940
Baujahr:	06-08
Kilometerstand:	
Kennzeichen:	SE M 2306
VIN:	
geprüft:	07.10.2019 16:09:21 / Jens Reimers

Fehlercode / Airbag / Airbag Arcade OBD

1 Fehler

Fehlercode: B1023
Gurtschlossschalter Beifahrerseite

▶Unterbrechung im Stromkreis.

AZG Autozubehör & Handels GmbH
Kisdorfer Weg 40
24568 Kaltenkirchen
Telefon: +4941918114
Fax: +49419188708
E-Mail: azg-gmbh@t-online.de
Web:

HELLA GUTMANN SOLUTIONS

07.10.2019

Fahrzeug:	Mercedes ML 280 3.0 V6 24V CDI (164)
Motorcode:	642.940
Baujahr:	06-08
Kilometerstand:	
Kennzeichen:	SE M 2306
VIN:	
geprüft:	07.10.2019 16:10:30 / Jens Reimers

Fehlercode / ABS / Bosch ESP 3 OBD

1 Fehler

Fehlercode: 20518 / (Fehlercode-Org.:5026)
CAN-Bus-Verbindung zu Getriebesteuergerät

▶Kommunikation gestört.

AZG Autozubehör & Handels GmbH
Kisdorfer Weg 40
24568 Kaltenkirchen
Telefon: +4941918114
Fax: +49419188708
E-Mail: azg-gmbh@t-online.de
Web:

07.10.2019

Fahrzeug:	Mercedes ML 280 3.0 V6 24V CDI (164)
Motorcode:	642.940
Baujahr:	06-08
Kilometerstand:	
Kennzeichen:	SE M 2306
VIN:	
geprüft:	07.10.2019 16:11:17 / Jens Reimers

Fehlercode / Komfort / PTS OBD

2 Fehler

Fehlercode: 36883 / (Fehlercode-Org.:9013)
Abstandssensor HR außen

▶Sensor defekt.

Fehlercode: 36965 / (Fehlercode-Org.:9065)
CAN-Verbindung vom zentralen Gateway

▶Signal unplausibel.