

|                 |                                                          |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------|
| AP77.20-P-7731A | Schiebehebedach - Gleitschienen und Gleitbacken reinigen | 16.11.99 |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------|

TYP 203.0 /2, 208.3, 210, 215, 220


mit CODE (412) Schiebehebedach elektrisch

mit CODE (414) Schiebehebedach elektrisch in Glasausführung

TYP 209.3, 211 mit CODE (414) Schiebehebedach elektrisch in Glasausführung

TYP 240 mit CODE (414) Schiebehebedach elektrisch in Glasausführung

Dargestellt am Typ 211



P77.20-2313-06

#### Änderungshinweise

|         |                                                                     |                  |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 11.7.02 | Gleitschienen und Gleitbacken mit Fett bestreichen, neu aufgenommen | Arbeitsschritt 3 |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--|

|  | Reinigen                                                         |  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| 1                                                                                   | Schiebehebedach vollständig öffnen                               |  |                     |
| 2                                                                                   | Gleitschienen und Gleitbacken (Pfeile) reinigen                  |  |                     |
| 3                                                                                   | Gleitschienen und Gleitbacken (Pfeile) dünn mit Fett bestreichen |  | *BR00.45-Z-1046-06A |
| 4                                                                                   | Funktionsprüfung des Schiebehebedachs durchführen                |  |                     |
| 5                                                                                   | Schiebehebedach schließen                                        |  |                     |

#### Reparaturmittel

| Nummer             | Bezeichnung                   | Bestell-Nummer  |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|
| BR00.45-Z-1046-06A | Fett Klueber Poly lub GLY 801 | A 001 989 84 51 |