

TYP 203.0## /2## /7## 1A ab 24.4.04 bis 937298,

203.0## /2## /7## 1F ab 24.4.04 bis 865760

mit CODE (523) Radio MB Audio 20

mit CODE (525) Radio MB Audio 50 APS

mit CODE (529) HIGH Class Japan

mit CODE (530) COMAND APS USA (mit Navigation)

ausser CODE (990) AMG-Fahrzeuge

Fahrzeuge ab Modellpflege,


AUX-Buchse im Handschuhkasten

X39/45 Trennstelle Walkman



P82.60-4440-11

4 Abdeckung



P68.10-2359-01

	Ausbauen		
1	Einstiegsleiste vorn rechts und Abdeckung A-Säule rechts ausbauen Bodenbelag vorn aus-, einbauen (rechts)		AR68.20-P-2070P
2	Abdeckung (4) seitlich am Handschuhkasten ausklipsen		
3	Leitungskanal vorn rechts öffnen		
	Einbauen		
4	Leitungssatz der Trennstelle Walkman (X39/45) nachträglich einbauen		AN82.61-P-0001-01P
5	Leitungskanal vorn rechts schließen		
6	Abdeckung (4) seitlich am Handschuhkasten einklipsen		
7	Abdeckung A-Säule rechts und Einstiegsleiste vorn rechts einbauen Bodenbelag vorn aus-, einbauen (rechts)		AR68.20-P-2070P
8	Funktionskontrolle durchführen		

Teile-Bestell-Hinweise

Teil-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
KG 99 (siehe EPC)	Leitungssatz AUX	1