

HHT-Ausdruck
Prüfmodul HHTWIN

15.05.08
Stand: 08/07

PKW

Kurztestergebnis Fehlerspeicher

Fahrgestellnummer: 2020221F284861

Fahrzeugtyp: _____

Kennzeichen: _____

HFM

MB-Nummer: 017 545 70 32
Diagnosekennung: 46/00

024 02-Sonde vor KAT G3/2
Sonde kalt,-//-

ASR

MB-Nummer: 012 545 74 32
Diagnosekennung: 0/01

011 Relais Magnetventil
A7k1

IFZ

MB-Nummer: 210 820 21 26
Diagnosekennung: 0/00

B1701 Falscher Freigabe-
code vom Motorsteu-
ergerät (CAN)

B1703 Startversuch bei
über IFZ verriegel-
tem Fahrzeug
durchgeführt

AB

MB-Nummer: 000 820 97 26
Diagnosekennung: 2/01

Kein Fehler gespeichert