

Bildansicht: Beifahrerfußraum, entfernte Abdeckung unter Handschuhfach, Blickrichtung nach oben

Handschuhfach Unterseite -
- untere Abdeckung entfernt



Mercedes S203 - C180T
EZ: 5/2004
Wechsel Aktivkohlefilter im Fußraum